

**Etude géotechnique préalable à la vente d'un terrain  
constructible**

**(Loi ELAN – Décret n°2019-495)**



|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENT :</b>          | Consorts BATAILLE                                                                 |
| <b>LIEU DE L'ETUDE :</b> | SAINT DENIS SUR SCIE (76890)<br>Chemin de La Trompette<br>Parcelles : C n° 436+20 |
| <b>RAPPORT :</b>         | RO21 1859-1 indice A du 19/04/2021                                                |



Visa

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jean-Luc Briard, the verifier.

## I- OPERATION – MISSION

A la demande du Groupe RJP – Biens Immo et pour le compte des Consorts BATAILLE, nous avons effectué une étude géotechnique sur un terrain réunissant les parcelles C 436 + 20, Chemin de La Trompette à SAINT DENIS SUR SCIE (76890).

Pour réaliser la vente d'un terrain non bâti constructible, il est demandé la réalisation d'une étude géotechnique préalable en application de l'article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et du décret du conseil d'Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 du Code de la construction et de l'habitation.

Conformément à l'article 1 du décret d'application du 16 aout 2020, il s'agit ici d'une mission géotechnique de type G1 Phase Principes Généraux de Construction (**G1-PGC**) selon la norme NF-P-94-500 de Novembre 2013. Outre la définition du contexte général, elle a pour objectif principal l'appréciation du risque Retrait-gonflement des argiles (« RG »).

Dans le cas présent, nous avons réalisé une visite de site le 15/04/2021, une enquête sur les sites internet gouvernementaux et géoportail (voir annexe), et 8 sondages de sol (voir position en annexe).

## II- RESULTATS

Sous 0.2 à 0.3 m de terre végétale limono graveleuse, les sondages réalisés ont montré la présence successive :

- de limon graveleux jusqu'à 0.5 m de profondeur et observés seulement sur la partie aval du terrain (sondages PM1 à PM4) ;
- d'argile à silex jusqu'à 2 m de profondeur (fin des sondages).

La craie semble affleurer localement en fin des sondages PM3 et PM8 à 2 m de profondeur.

La description détaillée de chaque sondage (avec photographies) est présentée en annexe 4.

Les limons graveleux superficiels ne sont pas assez épais pour être pris en compte dans l'étude de la sensibilité au retrait-gonflement.

Les argiles à silex sous-jacentes sont relativement homogènes dans nos différents sondages. Bien que charpentée en silex cette formation peu profonde reste sensible (modérément) au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Nous retenons donc pour l'ensemble du site un niveau de risque : **MOYEN**

### III- DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les constructions envisagées sur cette parcelle devront être conformes à l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

La nature des sols, le contexte géologique et la résistance attendue permettent d'envisager, pour une construction légère (2 niveaux maximum hors sol) des fondations dites "superficielles", à valider par une étude G2 lorsque le projet sera défini.

Le contexte ne paraît pas défavorable à une solution de niveau bas sur terre-plein à condition de réaliser une couche de forme épaisse. Un niveau bas en plancher porté avec ou sans vide sanitaire est ici préférable vis-à-vis de la gestion des pentes.

Spécifiquement, on retiendra notamment une profondeur d'assise des fondations à 0,8 m de profondeur minimum sous le niveau du terrain fini. De plus, la structure sera rigidifiée.

Gestion des eaux : compte tenu de la pente et de la faible perméabilité des sols, on opérera une captation des eaux de ruissellements amont (est) pour éviter l'accumulation d'eau aux abords des fondations (drainage en amont des constructions).

### IV- SUITE A DONNER :

Conformément à la norme sur les missions géotechniques, il conviendra à l'acquéreur de poursuivre les études géotechniques par une mission de type G2 AVP (et autres études dont assainissement le cas échéant), une fois les plans de projet réalisés pour définir le type de fondation adapté et les autres recommandations diverses.


## ANNEXE 1/4 - SITUATION GEOGRAPHIQUE & CONTEXTES GEOLOGIQUES

### Plan de repérage (cadastre) :

Section C

Parcelles n° 436 + 20

La superficie est de l'ordre de 16 349 m<sup>2</sup>




### Contexte géographique :

**Altitude générale du site :**

Entre les cotes 123 et 112 N.G.F. environ (carte IGN).

**Pente générale du site :**

Environ 7 % vers l'ouest.



### Environnement :

Zone pavillonnaire.

Près d'une zone agricole.

### Existants :

Le terrain est un champ en culture, libre de toute construction.



## ANNEXE 2/4 - SITUATION GEOGRAPHIQUE & CONTEXTES GEOLOGIQUES

### Géologie générale :

- Formations prévisibles :
  -  Rs : formations résiduelles à silex ;
  -  Cs : Craie blanche à silex.
- Observations :  
Les formations résiduelles silex sont hétérogènes (teneur en silex, épaisseur) et sont très sensibles aux variations de teneur en eau.

### Sensibilité aux phénomènes de retrait / gonflement des argiles :

-  Aléa fort
-  **Aléa moyen**
-  Aléa faible

Cette cartographie est théorique et l'objet de l'étude G1 est de la vérifier à l'échelle du lot à construire.

### Autres aléas et risques naturels :


Zone de sismicité 1 : aléa **faible**.

Risque de remontées de nappe : (données SIGES BSS) : hors zone de sensibilité (nappe phréatique à plus de 10 m de profondeur).

Hors indices de cavités souterraines ou mouvements de terrain recensés sur les sites du BRGM et de Cartélie 76

(à confirmer en Mairie l'évolution éventuelle du recensement de ce risque).

## ANNEXE 3/4 – IMPLANTATION DES PUITIS A LA PELLE MECANIQUE



|                                                                                  |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL DE SONDAGE | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE      |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                                                        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM1</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>                                       |
| Profondeur :       | <b>2.0</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>                                |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette<br/>SAINT DENIS SUR SCIE</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       |                                                        |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                                                        |

**Coupe :**

| Cote | Prof.<br>(m) | Description<br>(nature, couleur, granulométrie, consistance) | Stratigraphie<br>(étage géologique) | N°<br>échant. | Essai<br>labo |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| -0,2 | 0,2          | terre végétale                                               |                                     |               |               |
| -0,4 | 0,4          | limon argileux marron à silex                                |                                     |               |               |
| -2,0 | 2,0          | argile ocre à silex                                          |                                     |               |               |
|      |              | arrêt volontaire                                             |                                     |               |               |

**OBSERVATION :**

|                                                                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL D'ESSAIS | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE    |            |

**Référence :**

|                    |                 |                       |                                                    |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| N° sondage :       | PM1             | N° dossier :          | RO21 1853                                          |
| Profondeur :       | 2.0             | Client :              | Consort BATAILLE                                   |
| Mode prélèvement : | Pelle mécanique | Affaire,<br>adresse : | chemin de la Trompette<br><br>SAINT DENIS SUR SCIE |
| Date prélèvement : | 15/04/2021      |                       |                                                    |
| Date description : | 19/04/2021      |                       |                                                    |
|                    |                 |                       |                                                    |

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



|                                                                                  |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL DE SONDAGE | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE      |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                                                        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM2</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>                                       |
| Profondeur :       | <b>2.0</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>                                |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette<br/>SAINT DENIS SUR SCIE</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       |                                                        |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                                                        |

**Coupe :**

| Cote | Prof.<br>(m) | Description<br>(nature, couleur, granulométrie, consistance) | Stratigraphie<br>(étage géologique) | N°<br>échant. | Essai<br>labo |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| -0,2 | 0,2          | terre végétale                                               |                                     |               |               |
| -0,5 | 0,5          | limon argileux marron à silex                                |                                     |               |               |
| -2,0 | 2,0          | argile ocre à silex                                          |                                     |               |               |
|      |              | arrêt volontaire                                             |                                     |               |               |

**OBSERVATION :**

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL D'ESSAIS | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE    |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM2</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>              |
| Profondeur :       | <b>2.0</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>       |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       | <b>SAINT DENIS SUR SCIE</b>   |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                               |

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



|                                                                                  |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL DE SONDAGE | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE      |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                                                        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM3</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>                                       |
| Profondeur :       | <b>2.0</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>                                |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette<br/>SAINT DENIS SUR SCIE</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       |                                                        |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                                                        |

**Coupe :**

| Cote | Prof.<br>(m) | Description<br>(nature, couleur, granulométrie, consistance) | Stratigraphie<br>(étage géologique) | N°<br>échant. | Essai<br>labo |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| -0,2 | 0,2          | terre végétale                                               |                                     |               |               |
| -0,5 | 0,5          | limon argileux marron à silex                                |                                     |               |               |
|      |              | argile ocre à silex                                          |                                     |               |               |
| -2,0 | 2,0          | traces de craie en fond de fouille                           |                                     |               |               |
|      |              | arrêt volontaire                                             |                                     |               |               |

**OBSERVATION :**

|                                                                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL D'ESSAIS | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE    |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM3</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>              |
| Profondeur :       | <b>2.0</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>       |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       | <b>SAINT DENIS SUR SCIE</b>   |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                               |

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



|                                                                                  |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL DE SONDAGE | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE      |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                                                        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM4</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>                                       |
| Profondeur :       | <b>1.9</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>                                |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette<br/>SAINT DENIS SUR SCIE</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       |                                                        |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                                                        |

**Coupe :**

| Cote | Prof.<br>(m) | Description<br>(nature, couleur, granulométrie, consistance) | Stratigraphie<br>(étage géologique) | N°<br>échant. | Essai<br>labo |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| -0,2 | 0,2          | terre végétale                                               |                                     |               |               |
| -0,5 | 0,5          | limon argileux marron à silex                                |                                     |               |               |
| -1,9 | 1,9          | argile ocre à silex                                          |                                     |               |               |
|      |              | arrêt volontaire                                             |                                     |               |               |

**OBSERVATION :**

|                                                                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL D'ESSAIS | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE    |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM4</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>              |
| Profondeur :       | <b>1.9</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>       |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       | <b>SAINT DENIS SUR SCIE</b>   |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                               |

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



|                                                                                  |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL DE SONDAGE | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE      |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                                                        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM5</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>                                       |
| Profondeur :       | <b>1.9</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>                                |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette<br/>SAINT DENIS SUR SCIE</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       |                                                        |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                                                        |

**Coupe :**

| Cote | Prof.<br>(m) | Description<br>(nature, couleur, granulométrie, consistance) | Stratigraphie<br>(étage géologique) | N°<br>échant. | Essai<br>labo |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| -0,2 | 0,2          | terre végétale                                               |                                     |               |               |
| -0,3 | 0,3          | limon argileux marron à silex                                |                                     |               |               |
|      |              | argile ocre à silex                                          |                                     |               |               |
| -1,9 | 1,9          | arrêt volontaire                                             |                                     |               |               |

**OBSERVATION :**

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL D'ESSAIS | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE    |            |

**Référence :**

|                    |                 |                       |                                                    |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| N° sondage :       | PM5             | N° dossier :          | RO21 1853                                          |
| Profondeur :       | 1.9             | Client :              | Consort BATAILLE                                   |
| Mode prélèvement : | Pelle mécanique | Affaire,<br>adresse : | chemin de la Trompette<br><br>SAINT DENIS SUR SCIE |
| Date prélèvement : | 15/04/2021      |                       |                                                    |
| Date description : | 19/04/2021      |                       |                                                    |
|                    |                 |                       |                                                    |

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



|                                                                                  |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL DE SONDAGE | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE      |            |

### Référence :

|                    |                        |                       |                                                        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM6</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>                                       |
| Profondeur :       | <b>2.0</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>                                |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette<br/>SAINT DENIS SUR SCIE</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       |                                                        |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                                                        |

### Coupe :

| Cote | Prof.<br>(m) | Description<br>(nature, couleur, granulométrie, consistance) | Stratigraphie<br>(étage géologique) | N°<br>échant. | Essai<br>labo |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| -0,2 | 0,2          | terre végétale                                               |                                     |               |               |
|      |              | argile ocre à silex                                          |                                     |               |               |
| -2,0 | 2,0          | arrêt volontaire                                             |                                     |               |               |

### OBSERVATION :

|                                                                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL D'ESSAIS | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE    |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM6</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>              |
| Profondeur :       | <b>2.0</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>       |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       | <b>SAINT DENIS SUR SCIE</b>   |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                               |

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



|                                                                                  |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL DE SONDAGE | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE      |            |

**Référence :**

|                    |                 |                       |                                                    |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| N° sondage :       | PM7             | N° dossier :          | RO21 1853                                          |
| Profondeur :       | 2.0             | Client :              | Consort BATAILLE                                   |
| Mode prélèvement : | Pelle mécanique | Affaire,<br>adresse : | chemin de la Trompette<br><br>SAINT DENIS SUR SCIE |
| Date prélèvement : | 15/04/2021      |                       |                                                    |
| Date description : | 19/04/2021      |                       |                                                    |
|                    |                 |                       |                                                    |

**Coupe :**

| Cote | Prof.<br>(m) | Description<br>(nature, couleur, granulométrie, consistance) | Stratigraphie<br>(étage géologique) | N°<br>échant. | Essai<br>labo |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| -0,2 | 0,2          | terre végétale                                               |                                     |               |               |
|      |              | argile ocre à silex                                          |                                     |               |               |
| -2,0 | 2,0          | arrêt volontaire                                             |                                     |               |               |

**OBSERVATION :**

|                                                                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL D'ESSAIS | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE    |            |

**Référence :**

|                    |                 |                       |                                                    |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| N° sondage :       | PM7             | N° dossier :          | RO21 1853                                          |
| Profondeur :       | 2.0             | Client :              | Consort BATAILLE                                   |
| Mode prélèvement : | Pelle mécanique | Affaire,<br>adresse : | chemin de la Trompette<br><br>SAINT DENIS SUR SCIE |
| Date prélèvement : | 15/04/2021      |                       |                                                    |
| Date description : | 19/04/2021      |                       |                                                    |
|                    |                 |                       |                                                    |

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



|                                                                                  |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL DE SONDAGE | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE      |            |

**Référence :**

|                    |                        |                       |                                                        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| N° sondage :       | <b>PM8</b>             | N° dossier :          | <b>RO21 1853</b>                                       |
| Profondeur :       | <b>1.9</b>             | Client :              | <b>Consort BATAILLE</b>                                |
| Mode prélèvement : | <b>Pelle mécanique</b> | Affaire,<br>adresse : | <b>chemin de la Trompette<br/>SAINT DENIS SUR SCIE</b> |
| Date prélèvement : | <b>15/04/2021</b>      |                       |                                                        |
| Date description : | <b>19/04/2021</b>      |                       |                                                        |

**Coupe :**

| Cote | Prof.<br>(m) | Description<br>(nature, couleur, granulométrie, consistance) | Stratigraphie<br>(étage géologique) | N°<br>échant. | Essai<br>labo |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| -0,2 | 0,2          | terre végétale                                               |                                     |               |               |
|      |              | argile ocre à silex                                          |                                     |               |               |
| -1,9 | 1,9          | arrêt volontaire                                             |                                     |               |               |

**OBSERVATION :**

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | PROCES VERBAL D'ESSAIS | MO interne |
|                                                                                  | DESCRIPTION SONDAGE    |            |

**Référence :**

|                    |                 |                       |                                                    |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| N° sondage :       | PM8             | N° dossier :          | RO21 1853                                          |
| Profondeur :       | 1.9             | Client :              | Consort BATAILLE                                   |
| Mode prélèvement : | Pelle mécanique | Affaire,<br>adresse : | chemin de la Trompette<br><br>SAINT DENIS SUR SCIE |
| Date prélèvement : | 15/04/2021      |                       |                                                    |
| Date description : | 19/04/2021      |                       |                                                    |
|                    |                 |                       |                                                    |

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**

